

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
STASIUN SIARAN LUAR NEGERI

---

NOTA DINAS

Nomor : ND – 3107/RRI-SLN/XV.TX.06.03/09/2024

Yth. : Direktur Teknologi dan Media Baru LPP RRI  
Dari : Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI  
Hal : Permohonan Perbaikan Pemancar  
Tanggal : 30 September 2024

Dengan hormat, izin kami laporkan telah terjadi kerusakan pemancar siaran (frekuensi 3325 Khz) Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI di Palangkaraya pada hari jumat 27 September 2024 pukul 17:00 WIB. Adapun beberapa komponen yang terindikasi mengalami kerusakan adalah:

1. Resistor 47 ohm/50 watt sebanyak 2 buah
2. Transistor 2SKD278 sebanyak 2 Buah

Pada saat ini pemancar dalam kondisi off, dikarenakan hal tersebut kami mengajukan permohonan perbaikan kerusakan pemancar dengan menggunakan anggaran kantor pusat, mengingat keterbatasan anggaran Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI

Demikian laporan kerusakan ini dibuat, atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI

  
Soleman Yusuf